



고용노동부

대구지방고용노동청대구서부지청

수신 관내 사업장 사업주 귀하
(경유)

제목 중대재해 사례 전파 및 안전관리 철저 당부

1. 귀 사업장의 무재해를 기원합니다.
2. 2025년 연초부터 우리지청 관내에서 중대재해가 연달아 발생하고 있어 재해예방을 위한 철저한 안전관리가 필요한 실정입니다.

<'25년 중대재해 사례>

- 1. 2.(목) 대구 달성 소재 주물주조 사업장에서 넘어진 주형틀(조형상자)에 깔려 사망(1명)
- 1. 4.(토) 경북 칠곡 소재 우사 지붕 교체 작업 중 채광창을 밟고 추락 사망(1명)

3. 이와 관련하여 위 중대재해 사례(붙임1, 2)를 전파하오니 각 사업장에서는 해당 사고 사례를 적극 활용하여 사업장의 안전관리 상태를 점검하는 등 중대재해 예방을 위한 각별한 노력을 기울여 주실 것을 당부드립니다.
4. 더불어, 전국에서 발생하는 산재사망 사고사례를 카드뉴스 형태로 제작하여 수시로 제공하고 있으니 붙임의 중대재해 알림방 참여 안내문(붙임3)을 통해 접속하고 관련 자료를 수시로 확인하면서 사업장 안전보건교육 등에 활용해 주시기 바랍니다.

- 붙임 1. 전도된 주형틀에 깔림 중대재해 사례 1부.
2. 지붕 작업 중 추락 중대재해 사례 1부.
3. 중대재해 알림방 참여 안내문 1부. 끝.

대구지방고용노동청대구서부지청



팀장	노주호	과장	전결 2025. 1. 6. 황재훈
협조자			
시행	산재예방지도과-137	(2025. 1. 6.)	접수
우	42768	대구광역시 달서구 화암로 301, 3층 산재예방지도과(대곡동, 정부 대구지방합동청사)	/ http://www.moel.go.kr/daeguseobu
전화번호	053-605-9162	팩스번호	053-323-9212 / godb2@korea.kr / 비공개(5,6)

사례1

'25. 1. 2. 넘어진 주형틀에 깔려 사망



현장 사진 : 전도위험 주형틀 전도방지조치 실시 필요
크레인 작업 시 위험반경 내 근로자 출입금지 조치 필요
(안전대책이 포함된 중량물 취급작업 작업계획서 작성 필요)



사고 개요 : 1) 크레인으로 조형상자(주형틀 2개)를 인양 금형에 결합 작업 중
2) 인근에 세워져 있던 주형틀을 건드려 주형틀(3개)이 넘어지면서
2) 옆에서 작업 중이던 작업자가 넘어진 주형틀에 깔려 사망

사례2

‘25. 1. 4. 지붕 위에서 채광창을 뚫고 추락



사진 설명 : 지붕 위 작업 시 채광창 뚫개, 작업발판, 안전난간, 안전대 걸이시설 설치 필요



사고 개요 : 채광창을 뚫고 4미터 아래 바닥으로 추락 사망

「대구서부지청 중대재해 알림방(2번방)」 참여 · 활용 안내

□ 알림방 개요

전국에서 발생하는 산재사망 사고 사례를 아래와 같이 카드뉴스 형태로 제작하여 재해사례를 수시로 제공



□ 활용방안 및 협조요청 안내 사항

- 동 알림방에 참여 후 재해발생 사례를 참조하여, 경영 중인 사업장에서 동일 유사재해가 발생하지 않도록 선 예방조치 및 근로자 교육자료로 활용
- 담당자의 재해사례 전파 외 기타 불필요한 알림수신 등으로 인해 기존 가입한 인원들의 피로도가 극심하다는 민원이 다수 제기되고 있는 바, 개인질의, 홍보, 가입인사, 안전의식 문구 등 기타 불필요한 언급은 삼가

□ 알림방 참여 방법

- ① 일반 카메라 작동 > 아래 QR코드를 비추어 생성되는 링크를 통해 접속
- ② 카카오톡 > 오픈채팅방 > 검색 '대구서부 중대재해' 참여
- ③ 소속/직책/성명으로 수정

1번방(기존 개설방)	2번방(신설방★)

※ 기존의 1번방은 가입자 포화상태로, 2번방으로 가입요망